

**Manomissione scriteriata di alcuni plinti di fondazione,
presso il viadotto Calciano 2 della Basentana**



a) – Demolizione di un spigolo



b) – Aggiunta posticcia di ferro



**c)– Ripristino dell'aspetto originale
ma non della resistenza, ch'è andata ormai perduta**